

Asunto: Alerta sobre S.R.I.

Fecha	01 / 07 / 2018
Referencia	2018_RAA_02

Mediante el programa C.A.S. se advierte que Alemania ha puesto en alerta el sistema de retención infantil que se identifica en la presente ficha.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la protección de los usuarios, subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
04-05-2018	RAPEX	2018-18-A12/0632/18
Tipo de Accesorio	Marca	Modelo
Sistema Retención Infantil	Britax-Romer	Dualfix

Datos complementarios

Fecha de fabricación	---
Origen alerta	Alemania
País de origen	Fabricado en China.
Otros datos	Tipo aprobado: E11-041518 Grupo 0+/1 aprobado ECE 44/04 Estos SRI se vendieron entre el 3 de noviembre de 2017 y el 22 de marzo de 2018. El modelo DUALFIXi-SIZE no se ve afectado por esta alerta.
Recomendaciones	Se recomienda la no adquisición o compra del SRI identificado. A los actuales propietarios, su devolución a fabricante y recuperación del coste de este.
Riesgo asociado	Riesgo grave.

Descripción de la incidencia.



Puede existir fractura estructural en la carcasa del asiento que no garantiza que el asiento de retención infantil se separe de la base en caso de accidente, incrementando el riesgo de lesión. El producto no cumple con el Reglamento UN/ECE Nº 44-04.

El producto se está intentando retirar del mercado por el fabricante y sus distribuidores.